

## 1. 製品及び会社情報

製品名 : 液化アルゴン

会社名 : 岩崎酸素株式会社 南大阪工場

住所 : 〒598 - 0071 大阪府泉佐野市鶴原 325 - 2

連絡先 : 電話番号 073-455-3236 FAX 番号 073-453-2584

## 2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別 : 単一製品

化学名 : アルゴン

成分及び含有量 : 99.995%以上

化学式 : Ar

官報公示整理番号 : 該当なし

CAS No. : 7440-37-1

## 3. 危険有害性の要約

最重要危険有害性 :

有害性 :

- ・超低温のため、触れると凍傷の危険がある。
- ・毒性はないが、高濃度のガスを吸入すると窒息の危険がある。

環境影響 : データなし

物理的及び化学的危険性 : 超低温、高圧

主な徴候 :

- ・液体に直接接触すると凍傷の危険がある。目に入ると失明のおそれがある。
- ・高濃度のガスを吸入すると窒息の危険がある。

分類の名称(分類基準は日本方式) : 高圧ガス保安法 第2条に規定する高圧ガス

## 4. 応急措置

吸入した場合 :

- ・新鮮な空気の場所に移し、衣服をゆるめ毛布などで暖かくして安静にさせる。
- ・呼吸が弱っているときは酸素吸入を行う。
- ・呼吸が止まっていれば人工呼吸を行い、医師の治療を受ける。

皮膚に付着した場合 :

- ・凍傷を起こす。凍傷部分をこすってはならない。
- ・患部を水で温める。常温に戻り、更に患部が熱を持つ場合は、冷やしてガーゼなどで保護し、医師の治療を受ける。
- ・凍傷を起こした部分の衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らないで、その他の部分のみ衣服を切り取る。

目に入った場合 : 多量の水で洗い、医師の治療を受ける。

最も重要な徴候及び症状に関する簡潔な情報 :

- ・高濃度のガスを吸入すると、一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る。

応急措置をする者の保護 :

- ・液化アルゴンが漏えい又は噴出している場所では、換気を行い、必要に応じて空気呼吸器を使用する。
- ・液化アルゴンが漏えい又は噴出している場所では、皮膚に付着させないように保護具を着用する。

## 5. 火災時の措置

消火剤 :

- ・アルゴンは不燃性である。周辺火災に合わせた消火剤を使用する。

火災時の特定危険有害性 :

- ・容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、ガスが噴出する。  
内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。

特定の消火方法 :

- ・風上から水を噴霧して周囲の消火を行う。
- ・周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。
- ・移動できないときは容器の昇圧を防ぐため、弁を開いてガスを放出する。

消火を行う者の保護 : 必要に応じて空気呼吸器を使用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項 :

- ・液化アルゴンは極めて低い温度であるので、直接身体に触れると凍傷を起こす。  
取扱うときは、乾いた革手袋を着用する。
- ・液体が漏えいすると約800倍の気体となり、酸素濃度が急低下し、酸欠の危険性が極めて高くなる。

環境に対する注意事項 : データなし

除去方法 : 自然拡散

二次災害の防止策 :

- ・大量の漏えいが続くようであれば、周囲をロープなどで囲み立入り禁止とする。
- ・屋内の場合は換気を良くする。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 :

- ・液化アルゴンは、多くの材料を脆（もろ）くするので、材料の選択に注意が必要である。
- ・低温脆（ぜい）性を起こさない適正な材料は、オーステナイト系ステンレス鋼、9%ニッケル鋼、銅、アルミニウム等である。炭素鋼は低温脆性を起こすので使用できない。
- ・容器は転倒、転落等を防止する措置を講じ、粗暴な扱いをしない。
- ・継手部、ホース、配管及び機器に漏れがないことを確認して使用する。

- ・凍結により容器の弁が手で開かないときは、水をかけて暖める。

## 注意事項

:

- ・空気より重く、低い場所に滞留しやすい。
- ・液化アルゴンが空気中で気化すると酸素濃度が低くなるので、換気の悪い場所で取扱わないこと。  
万一このような状態で使用する場合には、酸素濃度が18%未満にならないように測定管理すること。

## 安全な取扱い注意事項

:

- ・液化アルゴンが閉塞部分で気化すると、高圧になり配管や容器を破壊することがある。
- ・液化アルゴンの温度は、 $-185.9^{\circ}\text{C}$ と極めて低温であるため、直接触れないこと。
- ・皮膚が液化アルゴンに触れると凍傷を起こす。断熱していない液化アルゴンの配管等に触れた時も同様である。
- ・液化アルゴンのような超低温の物の中に常温の物を入れるのは危険である。激しいアルゴンの気化が起こり、飛沫が上がる。
- ・液化アルゴンに水を入れると急激な沸騰が起こる。
- ・液化アルゴンをデュワー瓶（魔法瓶）に入れる時は、急冷せずに徐々に冷やしながら、飛沫が上がらないように入れる。
- ・超低温容器（LGC）は、熱損失を最小にするために内槽を吊る構造になっている。  
衝撃を与えたり、落下させないこと。
- ・決して、安全弁の元弁は閉止してはならない。

## 保管

## 適切な保管条件 :

- ・液化アルゴンのデュワー瓶は、使用しないときはキャップをしておくこと。
- ・デュワー瓶は、大気中の水分が氷結し、開口部が閉塞していないことを定期的に監視すること。
- ・容器は $40^{\circ}\text{C}$ 以下で、風通しの良い場所で保管し、腐食性の雰囲気や連続した振動にさらされないようにする。
- ・容器は、保護キャップを装着して容器置場に置く。
- ・CE（コールド・エバポレータ）及び超低温容器は、熱侵入により、容器の内圧が徐々に上昇するので、安全弁が作動する前に放出弁を開けて内圧を下げること。
- ・契約に示す期間を経過した容器及び使用済みの容器（残圧がある状態）は、速やかに販売者に返却する。

## 安全な容器包装材料 :

- ・高圧ガス保安法に定められた容器
- ・デュワー瓶

**8. 暴露防止及び保護措置**

## 設備対策

:

- ・屋内で使用する場合は、換気を良くする。
- ・必要に応じて、空気中の酸素濃度が18%未満にならないように測定管理する。

## 管理濃度

: 設定されていない

## 許容濃度

:

- ・日本産業衛生学会 : 設定されていない
- ・ACGIH : 単純窒息性ガス

保護具

- 呼吸用の保護具 : 必要に応じて空気呼吸を使用する。
- 手の保護具 : 乾いた革手袋
- 目の保護具 :
  - ・保護眼鏡
  - ・飛沫が上がるようなときは、保護面か防災ゴーグルを着用する。
- 皮膚及び身体の保護具 :
  - ・使用形態に応じた作業服を着用する。
  - ・ズボンの裾は靴の外に出しておくこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

- 形状 : 超低温液体
- 色 : 無色
- 臭い : 無臭

物理的状态が変化する特定の温度／温度範囲

- 沸点 :  $-185.9^{\circ}\text{C}$
- 融点 :  $-189.2^{\circ}\text{C}$
- 臨界点 :  $-122.29^{\circ}\text{C}$ 、 $4.898\text{MPa}$
- 引火点、爆発特性 : なし
- 蒸気圧 :  $4.898\text{MPa}$  (臨界点)
- 液密度 :  $1.3928\text{kg/L}$  (沸点)
- ガス密度 :  $1.78\text{kg/m}^3$  ( $0^{\circ}\text{C}$ 、 $101.3\text{kPa}$ )
- 相対ガス密度 : 1.4 (ガス比重、空気=1)
- 水に対する溶解性 :  $0.034\text{L/L-H}_2\text{O}$  ( $20^{\circ}\text{C}$ 、 $101.3\text{kPa}$ )
- オクタノール／水分配係数 (log Pow) : 0.94
- その他のデータ
  - 分子量 : 39.95

10. 安定性及び反応性

- 安定性 : 安定
- 反応性 :
  - ・超低温のため、液体の中に温度差のある物を入れるのは、急激な気化が起こり危険である。
- 避けるべき条件、材料 :
  - ・超低温のため、低温脆性破壊を起こす材料は使用できない。適切な材料は、オーステナイト系ステンレス鋼、9%ニッケル鋼、銅、アルミニウム等である。

11. 有害性情報

- 急性毒性 : データなし (単純窒息性)
- 局所効果 : 凍傷
- 感작성 : 日本産業衛生学会、ACGIHとも勧告なし
- 慢性毒性・長期毒性 : データなし
- 発がん性 : データなし
- 変異原性 : データなし
- 催奇形性 : データなし
- 生殖毒性 : データなし

その他

吸入 :

- ・空気と置換することにより単純窒息性ガスとして作用する。
- ・高濃度のガスを吸入すると、一呼吸で意識を失う。この状態が継続すると死に至る。

空気中の酸素濃度(%)	酸素欠乏症の症状等
18	安全下限界だが、作業環境内の連続換気、酸素濃度測定、安全帯等、呼吸用保護具の用意が必要
16～12	脈拍・呼吸数増加、精神集中力低下、単純計算まちがい、精密筋作業拙劣化、筋力低下、頭痛、耳鳴、悪心、吐気、動脈血中酸素飽和度85～80% (酸素分圧50～45 mmHg) でチアノーゼがあらわれる
14～9	判断力低下、発揚状態、不安定な精神状態 (怒りっぽくなる)、ため息頻発、異常な疲労感、酩酊状態、頭痛、耳鳴、吐気、嘔吐、当時の記憶なし、傷の痛み感じない、全身脱力、体温上昇、チアノーゼ、意識もうろう、階段・梯子から墜落死・溺死の危険性
10～6	吐気、嘔吐、行動の自由を失う、危険を感じても動けず叫べず、虚脱、チアノーゼ、幻覚、意識喪失、昏倒、中枢神経障害、チェーンストークス型の呼吸 (注、ゆっくりした、深い呼吸) 出現、全身けいれん、死の危機
6以下	数回のあえぎ呼吸で失神・昏倒、呼吸緩徐・停止、けいれん、心臓停止、死

12. 環境影響情報

- 移動性 : データなし
- 残留性/分解性 : データなし
- 生体蓄積性 : データなし
- 生態毒性
- 魚毒性 :

- ・化審法の第一種・第二種特定化学物質、指定化学物質に該当しない。

### 1 3. 廃棄上の注意

- ・容器内の残ガスは、そのまま返却する。
- ・配管等設備内の残ガスを廃棄する場合は、屋外の通風の良い大気中に、人のいない方へ向けて放出する。

### 1 4. 輸送上の注意

国連分類	: クラス 2.2 (非引火性・非毒性高压ガス)
国連番号	: 1 9 5 1 (深冷液化されたもの、低温液体)
国内規制	
高压ガス保安法	: 第 2 3 条 (移動)、一般高压ガス保安規則第 4 8 条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準) 消防法 : 危険物規則第 4 6 条 (危険物と高压ガスの混載輸送の禁止)
道路法	: 第 4 6 条 (通行の禁止又は制限)、施行令第 1 9 条の 1 3 (車両の通行制限 (道路管理者による特定トンネル等に関する通行の禁止や制限がある))
船舶安全法	: 第 2 8 条 (危険物等の規制)、危険物船舶運送及び貯蔵規則第 2 条 (用語)、第 3 条 (分類等)、船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表 1 ; 高压ガス
港則法	: 第 2 1 条 (危険物)、施行規則第 1 2 条 (危険物の種類)、港則法施行規則の危険物の種類を定める告示 ; 高压ガス
航空法	: 第 8 6 条 (爆発物等の輸送禁止)、施行規則第 1 9 4 条 (輸送禁止の物件)、航空機による爆発物等の輸送基準を定める告示別表第 1 ; 高压ガス

輸送の特定の安全対策及び条件 :

- ・容器を車両に積載して輸送する時は、車両の見やすい所に「高压ガス」の警戒標を掲げなければならない。
- ・輸送中の容器の圧力は、その容器の常用圧力以下でなければならない。特に長時間輸送するとき、又は悪路を通過したときは、途中安全な場所に駐車し圧力の上昇状態並びに弁類のゆるみ等、随時点検を行う。
  - ・容器を移動するときは、容器キャップを装着すること。
  - ・容器は転倒、転落、衝撃等を避ける。
  - ・容器は 4 0℃以上にならないように、温度上昇防止措置を行う。
  - ・液化アルゴンをデュワー瓶で輸送するときは、運転席と荷台が別になった車両により行う。

### 1 5. 適用法令

化学物質管理促進法 (化学物質排出移動量届出制度 ; P R T R 制度) : 該当しない

労働安全衛生法	: 該当しない
毒物及び劇物取締法	: 該当しない
高压ガス保安法	: 第 2 条 (定義)、第 5 条 (製造)、第 1 5 条 (貯蔵)、第 2 0 条の 4 (販売)、第 2 3 条 (移動)
消防法	: 第 1 4 項 (輸送上の注意) に同じ
道路法	: 第 1 4 項 (輸送上の注意) に同じ
船舶安全法	: 第 1 4 項 (輸送上の注意) に同じ

港則法 : 第14項（輸送上の注意）に同じ  
航空法 : 第14項（輸送上の注意）に同じ

## 16. その他の情報

引用文献 :

- 1) 国際化学物質安全性カード ; 国立医薬品衛生研究所 (<http://www.nihs.go.jp/ICSC/>)
- 2) 化学便覧 ; 日本化学会
- 3) GAS ENCYCLOPEDIA ; L'AIR LIQUIDE
- 4) GAS DATA BOOK ; MATHESON GAS PRODUCTS
- 5) 注解労働安全衛生関係法令・解釈例規集 ; 第一法規出版
- 6) 新酸素欠乏危険作業主任者テキスト ; 中央労働災害防止協会
- 7) 高圧ガスハンドブック ; 日本産業ガス協会

記載事項の取扱い :

- ・本製品安全データシートの記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、保証するものではありません。
- ・また、本記載事項は通常取扱いを対象にしたものでありますので、特別な取扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。
- ・%及び ppm 表示は、特に断りのない限り容積比率です。
- ・圧力表示は、特に断りのない限り絶対圧力です。